



Betriebsanweisung

Zink Primer (Aerosol)

Profi Star Wartungsprodukte GmbH
56593 Horhausen

Art.Nr. 0175
Seite 1 von 3

Datum:
13.07.2010

Arbeitsbereich, Tätigkeit



F+ Hochentzündlich



Xi Reizend



N Umweltgefährlich

ein besonders zuverlässiger Zinkprimer für den aktiven kathodischen Korrosions-Langzeitschutz für metallische Oberflächen. Er kann vor dem Schweißen eingesetzt werden und verbrennt nicht.

Anwendung (z.B. Verfahren, Hilfsmittel, Verdünnung):

Die in Aerosoldosen befindlichen Substanzen sind grundsätzlich Gebrauchsfertig und bedürfen keinerlei Verdünnung oder weiterer Verfahren.

Zur Anwendung im Schiffsbau, im gesamten Karosserie und Fahrzeugbau usw.

Das Produkt ist punktschweißfest, kann nach ca. 15 - 30 min überlackiert werden, ist sparsam anwendbar und bietet hervorragende Ergebnisse.

Die in Aerosoldosen befindlichen Substanzen sind Gebrauchsfertige Produkte, abgefüllt mit zum teil hochentzündlichen Treibgasen, sowie je nach Stoff gegebenenfalls reizenden bzw. gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen.

Gefahrenkennzeichnung, Gefahrensymbol, Gefahrstoffe



F+ Hochentzündlich



Xi Reizend



N Umweltgefährlich

Enthält: ZINKPULVER (STABILISIERT)



Betriebsanweisung

Zink Primer (Aerosol)

Profi Star Wartungsprodukte GmbH
56593 Horhausen

Art.Nr. 0175
Seite 2 von 3

Datum:
13.07.2010

Gefahren für Mensch und Umwelt (R-Sätze, weitere Angaben)



- 12 Hochentzündlich.
36 Reizt die Augen.
51 / 53 Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (S-Sätze, weitere Angaben)



- 23 Aerosol nicht einatmen.
51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.
61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.



Verhalten im Gefahrenfall

Geeignete Löschmittel:

CO₂, Löschpulver oder Wassersprühstrahl.

Expositionsrisiko:

Hochentzündlich. Bildet explosionsfähige Dampf-Luftgemische.

Besondere Schutzausrüstung:

Umluftunabhängige Atemschutzgeräte benutzen.
Zur Verhütung von Augenoder Hautkontakt Schutzkleidung tragen.



Erste Hilfe

Einatmen:

Die betroffene Person nur aus dem Gefahrenbereich entfernen, wenn die eigene Sicherheit gewährleistet ist. Bei Bewußtlosigkeit, Atmung überprüfen und falls notwendig, künstliche Beatmung einleiten.

Hautkontakt:

Betroffene Haut mit reichlich fließend Wasser für 10 Minuten oder länger abspülen, falls das Material auf der Haut bleibt.

Augenkontakt:

Auge 15 Minuten unter fließendem Wasser ausspülen. Überweisung in ein Krankenhaus zu Untersuchung durch einen Facharzt.

Verschlucken:

Sofortige Einweisung in ein Krankenhaus.



Betriebsanweisung

Zink Primer (Aerosol)

Profi Star Wartungsprodukte GmbH
56593 Horhausen

Art.Nr. 0175
Seite 3 von 3

Datum:
13.07.2010

Arbeitshygiene

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Atemschutz:



Umluftunabhängige Atemschutzgeräte müssen für Notfälle verfügbar sein.

Handschutz:



Schutzhandschuhe
Handschuhe aus Nitril. Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
< 1 Stunde.

Augenschutz:



Dichtschießende Schutzbrille

Hautschutz:



Lösemittelbeständige Schutzkleidung.

Sachgerechte Entsorgung

Beseitigungsverfahren:

D10 Verbrennung an Land.
R3 Verwertung/Rückgewinnung von Metallen und Metallverbindungen.

Abfallschlüssel Nr:

150110, 150104

Verpackungsentsorgung:

Wie normalen Industrieabfall entsorgen.

Anmerkung:

Der Anwender wird darauf hingewiesen, daß zusätzliche ergänzende örtliche oder nationale Vorschriftung für die Entsorgung bestehen können.